

志賀原子力発電所 1号機
原子炉冷却材再循環ポンプ（B）出口弁の漏えい処理系配管溶接部のひびについて


第12回定期検査中の志賀原子力発電所 1号機において、平成22年 6月17日16時頃、原子炉冷却材再循環ポンプ（B）出口弁の漏えい処理系*を点検していたところ、配管溶接部にひびを発見しました。当該配管に水は流れておらず、配管溶接部からの漏えいはありません。

今後、当該部を補修します。

外部への放射能の影響はありません。

*：弁の漏えい処理系

弁内部の水が外に漏れ出ないように隙間をパッキンにより封止しているが、水が外に漏れ出た場合に処理する設備



原子炉冷却材再循環ポンプ（B）出口弁 漏えい処理系概要図