

## 2026年3月25日開催の石川県原子力環境安全管理協議会資料の訂正内容

## 調査結果一覧（感知器の点検未実施数）

点検未実施の数／設置数

感知器の種別	点検項目	志賀原子力発電所 本館建屋, 附属建屋 <sup>※2</sup>	志賀原子力発電所 構内の事務所等 <sup>※3</sup>	原子力技術 研修センター	原子力本部ビル	アリス館志賀 (PR館)	寮・社宅等 <sup>※4</sup>	旧花のミュージ アムフローリィ	小計	合計
煙感知器	外形・警戒状況	0/2466	0/568	0/28	0/27	2/33 <sup>※5</sup>	0/75	0/24	2/3221 <sup>※6</sup>	121/4964
	作動試験	0/2466	0/568	0/28	0/27	2/33 <sup>※5</sup>	0/75	0/24	2/3221 <sup>※6</sup>	
	感度試験	0/2466	71/568	8/28	3/27	14/33 <sup>※5</sup>	1/75	21/24	118/3221 <sup>※6</sup>	
熱感知器	外形・警戒状況	0/64	0/412	0/43	0/60	0/24	0/1096	0/44	0/1743	
	加熱試験	0/64	3/412 <sup>※7</sup>	0/43	0/60	0/24	0/1096	0/44	3/1743	

※2 1・2号機の原子炉建屋・タービン建屋・海水熱交換器建屋・廃棄物処理建屋・開閉所電気室・海水系機器保修建屋・排気筒モニタ室・放水口モニタ室、サービス建屋、給水処理建屋、増設緊急時対策所、タービン保管庫。

※3 志賀原子力発電所構内にある協力会社が入居している事務本館、協力会社事務所や資材倉庫等。

※4 赤住寮、赤住社宅B、ふれあい赤住、新高浜寮、高浜寮。

誤

※5 2021年のアリス館志賀に煙感知器を追加設置したことを当社より点検を実施する委託先へ伝えていなかった煙感知器2個を含む14個について感度試験が未実施。

※6 外形・警戒状況の確認、作動試験が未実施であった煙感知器2個を含む118個について感度試験が未実施。

※7 熱感知器の加熱試験に必要な試験器を保有していなかったため、外形・警戒状況に異常がなかったことを確認し、熱感知器3個の加熱試験が未実施。

正

※5 1994年にアリス館志賀の煙感知器31個について羽咋郡市広域圏事務組合消防長へ設置届出を行ったが、そのうちの2個について当初設計から追加した旨を当社から点検委託先に伝えておらず、煙感知器2個の外形・警戒状況の確認、作動試験が未実施。この2個を含む14個で感度試験が未実施。

## 【訂正経緯】

- 3月25日の石川県原子力環境安全管理協議会資料では、アリス館志賀に2021年に追加設置した煙感知器2個の外形・警戒状況の確認、作動試験が未実施としていた。
- その後の調査で、この2個については点検を実施しており、※5記載の理由により、竣工時から煙感知器2個の外形・警戒状況の確認、作動試験が未実施であったことが判明。