

＜石川＞下水道工事に伴う当社送電ケーブルからの油漏れについて

2022年11月17日
北陸電力送配電株式会社

本日（11月17日）10時頃、金沢市石引地内において、下水道工事を行う事業者が、掘削機を使用し作業を行っていたところ、当社の地中送電ケーブルに接触して損傷させ、ケーブル内の油が流出する事故が発生しました。流出した油は、直ちに当該事業者により可能な範囲で回収作業が行われました。

今後、設備の損傷状況等の詳細について調査してまいります。

なお、本件による停電・火災事故等は発生していません。

1. 当社が把握した日時 11月17日（木）10時06分頃
2. 発生原因 下水道工事事業者が掘削機にて作業中、地中送電ケーブルを損傷させたため（当社が実施する工事ではありません）
3. 漏れた油の種類 絶縁油（ケーブルの絶縁材料として使用）
4. 漏れた油の量 調査中（最大300ℓ程度）

以 上