

志賀原子力発電所 2号機
非常用ディーゼル発電機 A号機の確認試験中における
インジケータ弁からの潤滑油漏れについて

平成21年12月7日
北陸電力株式会社

当社は、志賀原子力発電所 2号機の非常用ディーゼル発電機 2台待機除外に伴う原子炉手動停止について、12月4日に原因と対策を国、県、町に報告し対策を実施してまいりました。

昨日、対策工事の一環として圧力制御逆止弁を交換した後、非常用ディーゼル発電機 A号機の確認試験のためにターニング操作を実施したところ、1個のシリンダのインジケータ弁から潤滑油が約20cc漏れ出ました。原因については調査中です。

前回の事象の原因であった圧力制御逆止弁は、正常に機能していることを確認しております。

なお、B号機は、各々のシリンダの内部には潤滑油がないことから、健全であることを確認しました。また、C号機は、点検中です。

以 上