

志賀原子力発電所 事務本館増設工事箇所における 火災（部分焼）の発生について

平成21年10月13日
北陸電力株式会社

本日17時10分頃、志賀原子力発電所事務本館東側増設工事中の玄関部外壁（放射線管理区域外）において溶接作業中、防水シートを約2 m²焼く火災（部分焼）が発生しましたが、直ちに消火器にて消火しました。

17時44分、消防署に通報するとともに、18時19分から消防署により現場を確認いただき、18時38分に鎮火を確認いただきました。

この部分焼による負傷者はありません。

また、志賀原子力発電所1号機および2号機への影響はありません。


なお、外部への放射性物質の影響もありません。

原因は、溶接作業の火の粉が防水シートに飛散して着火したものと推定しています。

本事象は、法令対象ではありませんが、石川県、志賀町と締結している安全協定に基づき、当該自治体へ連絡しています。また、国にもお知らせしております。

以 上

添付資料 火災（部分焼）発生箇所位置図
現場写真



焼失した防水シート



現場写真