

富山火力発電所4号機の運転再開について

平成27年6月4日
北陸電力株式会社

当社は、富山火力発電所4号機（定格出力25万kW）において、ボイラーの水位計付近からの蒸気漏洩を確認したことから発電を停止し、点検・補修することとしました。

（6月3日お知らせ済み）

点検の結果、水位計からの蒸気漏洩と水位計の弁の不具合を確認しました。

当該水位計については、弁の不具合を解消したことにより、使用を停止しました。その状態で4号機は、本日（6月4日）10時00分に運転を再開し、その後、運転に問題のないことを確認しています。

なお、水位計については今後、蒸気漏洩箇所を補修いたします。

当社は、今後も発電所のより一層の安全運転に努めてまいります。

以 上