

＜富山＞神二ダムからダム湖面への油流出について

2026年8月5日
北陸電力株式会社

本日（8月5日）10時47分頃、当社神二ダムの機器点検に伴う機械油抜き取り作業中に油がダム湖面へ流出しました。

関係機関等に連絡するとともに、速やかにオイルフェンスを設置し、流出した油の拡散防止を図り、吸着マットによる回収作業を実施しました。現在までに、ダム湖面の油回収を行い、下流河川への流出がないことを確認いたしました。

関係者の皆さま、地域の皆さまには、大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。今後、このような事象を起こさないよう原因究明と再発防止に努めてまいります。

- | | |
|-------------|---|
| 1. 発生した日時 | 2026年8月5日（水）10時47分頃 |
| 2. 流出した油の種類 | 機械油（洪水吐ゲート減速機の潤滑油として使用） |
| 3. 流出した油の量 | 約2リットル程度 |
| 4. 流出の経緯 | 機器点検に伴う機械油抜き取り作業において、抜き取りした油を回収容器に入れる際に容器からあふれ出した |

＜参考 神二ダムの概要＞

所在地 ： 富山県富山市牛ヶ増付近
水系名 ： 神通川水系

以 上