大坪川ダム基礎掘削面　地質観察結果





位置図







F：破砕帯※1
（岩石中において帯状の分布を示す角礫状～粘土状や不規則な割れ目の集合体）

S：シーム※1
（岩石中において岩片混じり粘土や粘土からなる薄い軟弱層）

※1：スケッチ作成当時の定義に基づく。このスケッチでは変形構造の有無が確認できないことから，凡例の破砕帯とシームが断層であるかは判断できない。

大坪川ダム基礎掘削面スケッチ※2
（平成3年8月作成）の破砕帯及びシームをトレース

※2：河川法申請に伴う大坪川ダム工事に係る地盤検査記録
（全11回の内，第11回検査記録より抜粋。着色部は，第11回検査記録範囲。）

【大坪川ダム基礎掘削面　地質観察結果（原図）】





位置図





大坪川ダム基礎掘削面スケッチ
（平成3年8月作成）