

モニタリングポスト No. 1 の高レンジモニタの異常について


8月31日午前11時15分、中央制御室にてモニタリングポスト No. 1 の高レンジモニタ^{*1}の異常を示す警報が発生し、当該モニタの指示値が低下していることを確認しました。

なお、モニタリングポスト No. 1 の低レンジモニタ^{*2}およびその他のモニタリングポストには異常はありませんでした。

原因は、当該高レンジモニタに高圧電源を供給する装置(高圧電源装置)の故障により、高圧電源が供給されなくなったためです。

故障した高圧電源装置は予備品と取替え、同日午後1時59分に復旧しました。

- * 1 事故時の周辺環境における放射線量率等の状況を把握するための放射線測定装置
- * 2 主に平常時の周辺環境における放射線量率等の状況を把握するための放射線測定装置



故障発生箇所