

富山火力発電所4号機 配管寸法成績表の記載内容に関する 神鋼メタルプロダクツ株式会社からの報告について

平成29年11月1日
北陸電力株式会社

当社は、昨日（10月31日）、神鋼メタルプロダクツ株式会社から富山火力発電所4号機（定格出力25万kW、富山市草島）に納入された配管^{※1}の寸法成績表^{※2}において、一部に不適切なデータを記入していた事実を確認したことについて、報告を受けました。

具体的には、同社が製造した配管の寸法成績表について、同社が調査を実施したところ、一部の寸法成績表において、実際に測定していたのは配管片側の寸法のみだったにも関わらず、もう片側については、測定せずに想定される基準値内の数値を記載していたものです。

当該配管は、富山火力発電所4号機において蒸気を水に戻す復水器の熱交換器用配管として納入されたものですが、定期点検において定格負荷試験などで強度に問題が無いことを確認しており、発電所の安全性に問題はありません。

当社としては、現在、神戸製鋼所および神戸製鋼グループ会社の不適切な製品の納品有無について確認を行っているところであり、今後の報告も踏まえ、適切に対応してまいります。

以 上

※1 材質は銅合金（銅を主体とする合金）

※2 神鋼メタルプロダクツ株式会社において、納品した製品の寸法（配管の外径や肉厚等）について検査結果を記載し、仕様を満たしていることを証明する書類