

敦賀火力発電所 2 号機の運転再開について

2025年11月18日
北陸電力株式会社

当社は、敦賀火力発電所 2 号機（定格出力：70万kW）において、運転中のボイラーから異常音を確認したことから、ボイラー内部での蒸気漏洩と判断し、9 月26日13時34分に発電を停止しました。（9 月29日お知らせ済み）

点検の結果、ボイラーの 2 か所で、それぞれ 2 本の管に穴が開く損傷を確認しました。損傷箇所から蒸気漏洩が発生したことを確認したため、当該管の取替えを実施しました。

また、蒸気漏洩の影響を受けた管および損傷した管と類似の管についても、取替えを実施しました。

これらの取替え後、11月17日に 2 号機を起動し、本日（11月18日）定格出力での健全性を確認したことから、8 時25分に通常運転を再開しました。

当社は、今後も発電所のより一層の安全運転に努めてまいります。

以 上

別紙：ボイラー概要

【ボイラー概要】

