

## 平成23年8月 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

設置場所			富山火力発電所	富山新港火力発電所		七尾大田火力発電所	福井火力発電所	敦賀火力発電所
			富山市草島字長井1番地	射水市堀江千石14番地	射水市有磯1丁目	七尾市大田町114番3番から31番92番に至る地(公有水面)	坂井市三国町新保第57号1番地6	敦賀市泉171号5-7
埋め立てた廃棄物の種類および数量(トン)			汚泥:0	汚泥:0	ばいじん:0 燃え殻:29	ばいじん:0 燃え殻:3,007 汚泥:261	汚泥:20	ばいじん:337 燃え殻:0 汚泥:0
点検項目	擁壁等	点検日	8月1日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	遮水工	点検日	8月1日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	調整池	点検日	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	8月31日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	浸出液処理設備 (余水処理)	点検日	8月1日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	(適用除外) <sup>※2</sup>
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
検査項目	周縁水水質 <sup>※1</sup>	試料採取日	8月9日	8月30日	8月30日	当月該当無し	8月31日	8月4日、7月6日 <sup>※3</sup>
		試料採取場所	地下水観測井戸	地下水観測井戸	地下水観測井戸		地下水観測井戸	地下水観測井戸
		検査結果が得られた日	8月9日	8月31日	8月31日		検査中	8月9日、8月12日 <sup>※3</sup>
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし		検査中	異常なし
	放流水水質 <sup>※1</sup>	試料採取日	8月9日、8月25日	8月30日	8月30日	8月2日	8月31日	(適用除外) <sup>※2</sup>
		試料採取場所	総合排水処理装置出口	総合排水処理装置出口	灰処分場排水処理装置出口	灰処分場余水処理装置出口	総合排水処理装置出口	
		検査結果が得られた日	8月25日	8月30日	8月30日	8月2日	検査中	
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	検査中	
残容量	測定日	平成6年11月(以降埋立実績無し)	平成19年4月(以降埋立実績無し)	平成23年7月6日	(上期測定予定)	(上期測定予定)	(下期測定予定)	
	測定結果	4,334m <sup>3</sup>	5,193m <sup>3</sup>	338,378m <sup>3</sup>	—	—	—	

※1. 周縁水水質および放流水水質の検査結果(詳細)については別紙のとおり

※2. 6月22日より浸出水放流先を変更したことから、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(S52.3.14総理府・厚生省令第1号)第一条第一項第五号に基づき廃掃法から適用除外された。

※3. 周縁水ダイオキシン類濃度の試料採取日(7月6日)、検査結果が得られた日(8月12日)