

平成23年10月 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

設置場所		富山火力発電所		富山新港火力発電所		七尾大田火力発電所	福井火力発電所	敦賀火力発電所	
		富山市草島字長井1番地		射水市堀江千石14番地	射水市有磯1丁目		七尾市大田町114番3番から31部92番に至る地先公有水面	坂井市三国町新保第57号1番地6	敦賀市泉171号5-7
埋め立てた廃棄物の種類および数量(トン)		汚泥:0		汚泥:0		ばいじん: 0 燃え殻 :217	ばいじん: 0 燃え殻 :571 汚泥 :222	汚泥:0	ばいじん:0 燃え殻 :0 汚泥 :0
点検項目	擁壁等	点検日	10月4日	10月31日	10月31日	10月26日	10月31日	10月26日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	遮水工	点検日	10月4日	10月31日	10月31日	10月26日	10月31日	10月26日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	調整池	点検日	該当設備なし		該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	10月26日	
		点検結果	該当設備なし		該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	異常なし	
	漫出液処理設備 (余水処理)	点検日	10月4日	10月31日	10月31日	10月26日	10月31日	(適用除外) ^{※2}	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
検査項目	周縁水水質 ^{※1}	試料採取日	10月11日	10月27日	10月27日	当月該当無し	10月25日, 8月31日 ^{※3}	10月6日	
		試料採取場所	地下水観測井戸	地下水観測井戸	地下水観測井戸		地下水観測井戸	地下水観測井戸	
		検査結果が得られた日	10月11日	10月28日	10月31日		10月25日, 10月12日 ^{※3}	11月10日	
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	
	放流水水質 ^{※1}	試料採取日	10月11日, 10月25日	10月26日	10月25日	10月18日	10月25日, 8月31日 ^{※3}	(適用除外) ^{※2}	
		試料採取場所	総合排水処理装置出口	総合排水処理装置出口	灰処分場排水処理装置出口	灰処分場余水処理装置出口	総合排水処理装置出口		
		検査結果が得られた日	10月25日	10月27日	10月26日	10月18日	10月26日, 10月12日 ^{※3}		
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
残容量	測定日	平成6年11月(以降埋立実績無し)	平成19年4月(以降埋立実績無し)	平成23年7月6日	(測定中)	平成23年10月5日	平成23年10月20日		
	測定結果	4,334m ³	5,193m ³	338,378m ³	-	6,391m ³	169,637m ³		

※1. 周縁水水質および放流水水質の検査結果(詳細)については別紙のとおり

※2. 6月22日より漫出水放流先を変更したことから、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(S52.3.14総理府・厚生省令第1号)第一条第一項第五号に基づき廃掃法から適用除外された。

※3. ダイオキシン類濃度の試料採取日(8月31日)、検査結果が得られた日(10月12日)