

平成24年7月 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

設置場所		富山火力発電所		富山新港火力発電所		七尾大田火力発電所	福井火力発電所	敦賀火力発電所	
		富山市草島字長井1番地		射水市堀江千石14番地		射水市有磯1丁目	七尾市大田町114番3番から31番92番に至る地先公有水面	坂井市三国町新保第57号1番地6	敦賀市泉171号5-7
埋め立てた廃棄物の種類および数量(トン)		汚泥:0		汚泥:0		ばいじん:0 燃え殻 :5	ばいじん: 0 燃え殻 : 882 汚泥 : 280	汚泥:0	ばいじん :0 燃え殻 :0 汚泥 :0
点検項目	擁壁等	点検日	7月2日	7月31日	7月31日	7月25日	7月30日	7月25日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	遮水工	点検日	7月2日	7月31日	7月31日	7月25日	7月30日	7月25日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	調整池	点検日	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	7月25日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	浸出液処理設備 (余水処理)	点検日	7月2日	7月31日	7月31日	7月25日	(適用除外) ^{※2}	(適用除外) ^{※2}	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	(適用除外) ^{※2}	(適用除外) ^{※2}	
	検査項目	周縁水水質 ^{※1}	試料採取日	7月2日	7月25日	7月25日	当月該当無し	7月11日	7月19日
			試料採取場所	地下水観測井戸	地下水観測井戸	地下水観測井戸		地下水観測井戸	地下水観測井戸
検査結果が得られた日			7月2日	7月30日	7月30日	7月11日		8月15日	
検査結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
放流水水質 ^{※1}		試料採取日	7月10日,7月26日	7月25日	7月25日	7月17日	(適用除外) ^{※2}	(適用除外) ^{※2}	
		試料採取場所	総合排水処理装置出口	総合排水処理装置出口	灰処分場排水処理装置出口	灰処分場余水処理装置出口			
		検査結果が得られた日	7月26日	7月30日	7月30日	8月21日			
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
残容量	測定日	平成8年11月(以降埋立実績無し)	平成19年4月(以降埋立実績無し)	平成24年6月26日	平成24年3月9日	平成24年4月4日	平成24年3月15日		
	測定結果	4,334m ³	5,193m ³	337,770m ³	551,785m ³	6,391m ³	162,867m ³		

※1. 周縁水水質および放流水水質の検査結果(詳細)については別紙のとおり

※2. 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(S52.3.14総理府・厚生省令第1号)第一条第一項第五号に基づき廃掃法から適用除外。
(敦賀火力:浸出水処理先変更(平成23年6月22日), 福井火力:県による指導事項(平成23年10月28日))