

## 福井火力発電所三国 1号機の運転再開について

平成26年7月25日  
北陸電力株式会社

当社は、福井火力発電所三国 1号機（定格出力25万kW）において、空気予熱器<sup>※</sup>の伝熱部の一部に減肉変形があることを確認したため、運転を停止し、点検・補修作業を行ってまいりました。（7月18日お知らせ済み）

今回の点検の結果、伝熱部の減肉変形は、経年的な腐食の進行によるものと判明したため、該当箇所の補修を行いました。

その後、昨日（7月24日）6時24分に発電を再開し、本日、異常がないことを確認できましたので、お知らせいたします。

当社は、今後も発電所の安全運転に努め、安定した電力をお届けしてまいります。

### ※空気予熱器

ボイラーの燃焼用空気と排ガスを熱交換し、プラント効率を向上させる設備

以 上