News Release　　北陸電力

＜福井＞上打波発電所導水路工事における河川への油流出について

2026年11月18日
北陸電力株式会社

本日（11月18日）15時10分頃、当社上打波発電所の導水路工事に伴う河川内作業中に重機の油圧ホースが損傷し、油が河川（亥向谷川および打波川）へ流出しました。

関係機関等に連絡するとともに、直ちに油の拡散防止、回収作業を行っております。なお、下流への油の拡散を防止するため、流出箇所から下流にオイルフェンス（計４箇所）を設置しております。

関係者の皆さま、地域の皆さまには、大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。今後、このような事象を発生させないよう再発防止を徹底してまいります。

１．発生した日時	2026年11月18日（水）15時10分頃
２．流出場所	上打波発電所　亥向谷取入地点（※） （大野市上打波地内）
３．流出した油の種類	機械油（重機の作動油）
４．流出した油の量	約10リットル
５．流出の原因	重機下部の油圧ホース損傷
６．回収状況	油吸着マットなどで回収中

＜参考　上打波発電所の概要＞

所在地　：福井県大野市付近
水系名　：九頭竜川水系

（※）取入地点：水力発電所で発電するため水を取水する施設

以　上